

L.p.	Adres			Ilość wodomierzy	Ilość klatek schod.	Ilość lokali	Termin wykonania robót
------	-------	--	--	------------------	---------------------	--------------	------------------------

Osiedle „Ługi”

1	Bema 2			168	3	42	06.08.2019
2	Bema 4			288	4	74	
3	Bema 6			240	3	60	22-23.08.2019
4	Maczka 9			128	4	32	07.08.2019
5	Maczka 7			96	3	24	
6	Maczka 5			129	4	32	
7	Maczka 10			220	6	56	20.08.2019
8	Maczka 3			128	1	32	
9	Maczka 8			64	2	16	19.08.2019
10	Maczka 6			176	5	44	
11	Sikorskiego 6			172	5	44	
12	Sikorskiego 8			122	3	28	13.08.2019
13	Maczka 4			64	2	16	12.08.2019
14	Sikorskiego 10			112	3	28	12.08.2019
15	Maczka 2			96	1	24	12.08.2019
16	Sikorskiego 9			160	5	40	09.08.2019
17	Sikorskiego 4			224	6	56	08.08.2019
18	Sikorskiego 12			144	4	32	
19	Sikorskiego 11			160	4	40	
20	Sikorskiego 7			96	3	24	05.08.2019
21	Sikorskiego 5			94	3	24	05.08.2019
22	Sikorskiego 3			96	3	24	05.08.2019
23	Sikorskiego 2			128	1	32	02.08.2019
24	Sikorskiego 1			60	2	12	02.08.2019
25	Roweckiego 6			128	1	32	01.08.2019
26	Roweckiego 4			64	2	16	
27	Roweckiego 2			120	4	30	
28	Roweckiego 10			64	2	16	
29	Roweckiego 1 i 1A			124	4	32	
30	Roweckiego 8			128	4	32	14.08.2019
31	Roweckiego 3			128	4	32	19.08.2019
32	Andersa 4			65	4	32	
33	Andersa 6			32	2	16	
34	Andersa 8			32	2	16	
35	Andersa 1			61	4	30	22.07.2019
36	Andersa 10			32	2	16	22.07.2019
37	Andersa 12			32	2	16	23.07.2019
38	Andersa 5			80	4	40	
39	Andersa 7			80	4	40	

